







## 各部のなまえと取付けかた 警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）



[ ルーバ (LUH42) 取付例 ]



[ 遮光板 (LUH43) 取付例 ]



## 1 ポールに安定器二次側電線、電源線、アース線を通線する

○電源線は 1.25mm<sup>2</sup> または 2.0mm<sup>2</sup> の 3 芯キャブタイヤケーブル (2PNCT) をご使用ください。

## 2 器具口出し線に安定器二次側電線、電源線、アース線を接続する

- (1) 電気設備の技術基準省令第7条に従い、電源線の高電位側に器具口出し線の青線、低電位側に白線を圧着端子、スリーブ等を用いて確実に接続する。  
接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施す。

### 警告

- 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因となります
- 接続部の防水処理が不完全な場合、絶縁不良による漏電、感電の原因となります

- (2) アース端子を使用して D 種 (第 3 種) 接地工事を行う。

### 警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う  
(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因となります)

- (3) 安定器二次側電線、電源線、アース線はケーブルのシース部を配線押えで確実に固定する。

### 警告

押え込みすぎると、絶縁破壊による感電の原因となります。

## 3 ホルダーをポールに取付ける

- (1) 電線をポール内部に収納し、電線をかみ込まないように、ホルダー開口部にポールを挿入する。

### 警告

電線のかみ込みは、漏電や感電の原因となります。

- (2) ホルダーの取付ボルト (2ヶ所) を工具を用いてしっかりと締め付け、ポールに確実に固定する。  
ホルダー取付ボルトの締めトルクは 200N・m 以下としてください。  
縦半分アルミ蒸着グローブ機種および遮光板を使用する場合は、固定前に位置合わせを行う。

### 警告

取付けが不完全な場合落下の原因となります

## 4 ランプを取付ける

- ソケットに適合ランプを取付ける。

### 警告

適合ランプ以外の使用は、火災の原因となります。

## 5 オプション (ルーバ、遮光板) [ 別途 ] の取付け

【HC2506、HC2507、HC2508、HC2509 および HC4011、HC4012、HC4013、HC4014 の 180W ～ 250W ランプ使用時のみ】

- オプションの固定金具とホルダーをオプションに付属された M4 ねじで確実に固定する。(3ヶ所)

## 6 グローブをホルダーに取付ける

- (1) グローブ枠のダルマ穴 (3ヶ所) にホルダーの位置決めねじ (3ヶ所) を合わせ、(乳白グローブ機種 HC1009、HC2507、HC4012 の場合、ホルダーに表示された▲印とグローブに表示された▼印を合わせる) グローブを落とし込み、ホルダーに表示された開閉方向に左右スライドさせる。

- (2) グローブ取付ねじを締め込み、工具を用い確実に固定する。

### 警告

取付けが不完全な場合落下の原因となります